


HC AID Alert

**Následující informace mají upozornit na nedávné události
a mohou pomoci předcházet jejich budoucím výskytům na pracovišti**

HC AID No:	51		
Obchodní linie:	Beton		
Společnost/ Závod/Země:	Hanson	Biloela, Queensland	Austrálie
Čas:	10.06.2014 16:00	Ztracené dny:	Smrtelná nehoda
Status:	Dodavatel, nebo subdodavatel		
Co se stalo:	Zesnulý byl smluvním řidičem autodomíhávače na plný úvazek, působící v betonárně Hanson's Gladstone. Počasí bylo hezké a suché. Policejní zpráva ještě není k dispozici, ale má se za to, že se odehrálo následovně. Místo vykládky bylo asi 76 km daleko od betonárny v Biloele, z toho 34 km tvořila pouze nezpevněná cesta. Přibližně po 29 km se řidiči nepovedlo správně zvládnout zatáčku vedoucí na úzký most. Nákladní automobil narazil do svodidel, překlopil se na bok a následně sklouznul přes okraj mostu. V průběhu pádu z mostu se automobil otočil o 180°, a takto dopadl do potoka. Předpokládá se, že řidič, který byl připoutaný bezpečnostním pásem, zemřel při nárazu.		





Typ nehody:	Doprava (mimo provozovnu)	
Zranění/poškození:	Poranění hlavy/lebky, otřes mozku	Hlava, krk
Příčiny:	<p>Policejní zpráva zatím není dostupná Stav silnice – žádná signalizace, nezpevněná bez povrchové vrstvy Na mostě nebylo žádné zábradlí Řidič silnici neznal Lidská chyba</p>	
Nápravná/preventivní opatření: 	<p>Iniciování vzniku „Route Awareness Program“ – programu, který upozorňuje na úskalí a nebezpečí v dané trase Opakované preventivní školení pro všechny řidiče probíhá</p>	
Bližší informace:	russell.petchell@hanson.com.au	