



IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platnom znení

Cementy na všeobecné použitie

Výrobok: Cement podľa EN 197

Verzia 1.1 / SK zo 1.1.2024



dátum tlače: 1.1.2024

Výrobca:

Heidelberg Materials CZ, a.s.
Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, Česká republika
Telefónne číslo: +420 544 122 111
E-mail: info@heidelbergmaterials.com

Výrobné závody:

Závod Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
Závod Radotín, K cementárně 1261/25, 153 02 Praha-Radotín

Cement podľa EN 197-1, ČSN EN 197-1 ed.2:

Portlandský cement
Portlandský troskový cement
Portlandský cement s vápencom
Portlandský zmesný cement
Vysokopecný cement

Nebezpečné látky:

Cementový (portlandský) slínok,
EINECS: 266-043-4, CAS: 65997-15-1
Odprašky z výroby portlandského slínku,
EINECS: 270-659-9, CAS: 68475-76-3

Výstražný piktogram:



Výstražné slovo:

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia:

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia a prvá pomoc:

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare alebo ochranu tváre (bližšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov).
P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.
P302+P352+P333+P313 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhl'adajte lekársku pomoc.
P261+P304+P340+P312 Zabráňte vdychovaniu prachu. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa predpisov o odpadoch a obaloch v platnom znení.